19 日本国特許庁(JP) ①実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報(U)

平4-68801

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)6月18日

B 65 B 9/20

7609-3E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

模型ピロー包装機 図考案の名称

> 迎実 願 平2-111233

22出 願 平2(1990)10月23日

息 2 京都府天田郡夜久野町字日置285番地 個考 蜓 僧 四考 案 者 多 田 弘 道 京都府福知山市字篠尾446番地の3 個考 老 芦 田 清 祥 创出 頗 人 鏡紡株式会社

京都府福知山市畑中1391番地 東京都墨田区墨田5丁目17番4号

伊出 M 人 福知山フーズ株式会社 四代 理 人 弁理士 西藤 征彦

京都府福知山市篠尾137番地の2

- 1. 考案の名称 縦型ピロー包装機
- 2. 実用新案登録請求の範囲
- 考案の詳細な説明
 (産業上の利用分野)



**



この考案は、食品等の被包装物を筒状の包材内 に落下供給して密封包装を行い製品化する縦型ピ ロー包装機に関するものである。

〔従来の技術〕

一般に、食品等の風味,香り等の経時的劣化を 防止するために、プラスチツクフィルムやラミネ ートフィルムによる密封包装が広く行われている。 このような包装は、ピロー包装機が使用されてい るが、特に固体ばかりでなく流体,粉体,液体に まで包装可能な縦型ピロー包装機がその特徴を生 かし汎用されている。

上記総型ピロー包装機は、一般に第5図に示すような構造を有し、つぎのように連続かつ自動的に商品の包装を行うものである。すなわち、第5図において、1は包材用フィルムであり、2は管体の上部に形成された製袋器、2aはその外周に沿つて一定の空隙を保つて形成された割ぐ保つて形成された割ぐに入れ製袋器3の外周面に沿わせて円筒に

形成する作用をする。8は上配円筒体3aの左右 に配設されているフイルム送りベルトであり、間 欠的に駆動されるようになつている。そして、駆 動時には、これに接当している包材用フィルム1 を下方に移動させるようになつており、これによ り、上記製袋器3の外周に、円筒状に沿わされて いる包材用フィルム1を下降させて円筒体3aの 外間に、包材用フィルム1によつて円筒フィルム 5をつくるとともに、その円筒フィルム5の下部 を所定の長さだけ円筒体3aの下端からはみ出さ せる作用をする。このフィルム送りベルト8は、 上記円筒フィルム5の下部をはみ出させる動作を 行つたのち停止するようになつており、この動作 を繰り返す。4はヒートシーラで、上配円筒フィ ルム5の送りと同調して円筒体3aに対して進退 し、上記円筒フィルム5の重ね部を加熱融着する。 6 は左右一対のシールパー 6 a を備えたヒートシ ール装置であり、上記円筒フィルム5のはみ出し 部5aの下端をシールバー6aで左右から挟みヒ ートシールして密着させる。この、下端がシール





バー6aでシールされた状態の上記はみ出し部5 a内に、食品等の被包装材が円筒体 3 a の中空部 3 b を通して供給される。そして、被包装材が供 給された上記円筒フィルム5のはみ出し部5aは、 りシールバー6aの下側まで送られる。両シール バー6aの下部にはエアー抜き用のスポンジ9が 固定されており、シールバー6aの閉動作にとも なつて両スポンジ9が閉じて、上記円筒フィルム 5のはみ出し部5aを左右から押圧して上部開口 から円筒フィルム5内のエアーを抜く。続いて上 記円筒フィルム5のはみ出し部5aの上端がシー ルパー6aで挟まれシールされる。上記左右一対 のシールバー6aのうちの一方はナイフ7が装着 されているとともに、他方にはそのナイフィの刃 先を入れる溝が形成されていて、シールバー6a によるシールの後、そのシール部を中央部で上下 に切断するようになつている。このように被包装 材が入れられている円筒フィルムはみ出し部5a はその上端および下端がヒートシールされて切断 され、内部に食品等の被包装材を密封収容してい

る包装品Aとなる。9はこのような包装品Aを送る製品コンベヤである。

[考案が解決しようとする課題]

しかしながら、上配の縦型ピロー包装機では、 被包装材の供給時には円筒フィルム5のはみ出し 部5aの下端がシールバー6aで挟まれているた め、上記はみ出し部5aがピンと張つているもの の、つぎにシールバー6aが開いて下方に送られ る際には、上記はみ出し部5aの下端(ヒートシ ール部)だけで被包装材を支えることになる。こ のため、被包装材が自重で左右方向に拡がり、下 端のヒートシール部aはその分だけ上に引つ張ら れる。このとき、上記下端のヒートシール部aは ヒートシールされたばかりでまだ柔らかいため、 この引つ張りによつて生じる歪みがしわとなつて (第7図参照)、その状態で固化し、このしわが 包装品Aの外観を大きく損なうという欠点を有し ていた。このようなしわの発生は、とくに、包装 する対象が重量の大きなキャンディやチューイン ガム等の時に顕著であり、この改善が望まれてい





た。また、上記円筒フィルムが左右に彫らむ際に、 袋状のフィルム内に空気が余分に入つているため、 この余分な空気を、シールバー 6 a の閉動作時に 上方に押し出すように、シールバー 6 a の下側に スポンジ 1 0 のようなエアー抜き専用の部材を取 り付ける必要がある。

この考案は、このような事情に鑑みなされたもので、フィルム部分にしわが発生することのない 縦型ピロー包装機の提供をその目的とする。

(課題を解決するための手段)



右一対のシールバーの下側に左右一対の押圧部材を対設し、両押圧部材の対向面によつて上記シールバー間から下降する筒状包材を左右から挟圧しながら通過させるようにするという構成をとる。

〔作用〕





一抜き専用の部材が不必要となる。

つぎに、この考案を実施例にもとづいて詳しく 説明する。

〔実施例〕

第1図はこの考案の要部を示す側面図であり、 第2図はその正面図である。すなわち、この経型 ピロー包装機は、基本的には第1図のピロー包装 機と同様であり、同一部分に同一符号を付してい るが、左右一対のシールバー6aの下側に、左右 一対のベルトコンベア11が互いのコンベア面を 向かい合わせた状態で対設されているのが大きな 特徴である。このベルトコンベア11は、ベルト が厚み 3 嘘の弾力あるゴム製で、そのベルト送り はフィルム送りベルト8と同期駆動されるように なつている。また、上記ベルトコンベア11の対 設間隔は、対向する左右のベルト面で、上方から 下降してくる被包装材入り円筒フィルム5(ヒー トシールされて下端部は閉じている)を、図示の ように平らに挟圧した状態で通過させることがで きるような幅に設定されている。なお、12は両 シールバー 6 a の上部に取り付けられたガイド板で、これによつて、シールバー 6 a を閉じた状態では円筒フィルム 5 のはみ出し部 5 a の下部が一直線の状態のままスムーズに両シールバー 6 a 間に位置決めされるようになる。

したがつて、この装置によれば、被包装材が供給された円筒フィルム 5 が下端部のヒートシールを終えて、シールバー 6 a の開動作により下間のる際に、上記左右一対のベルトコンベ打がらでたったが上記を照り。これにより、上記はみ出る「第3図参照」。これにより、上記はかない。まつり、カートシール部のでは、カートシール部の特別により、たって、イルが明となる。となる。被包装では、オートンのはか出し部が下降するに伴つて上部はかが押し出されるため、エアー抜き専用の部材が必要となる。

なお、上記実施例では、押圧部材としてベルトコンベア11を用いているが、ベルトコンベア1 1の代わりに、第4図に示すように、押圧部材と





して、上下方向に並ぶ複数個のローラコンベア 1 3を用いてもよい。

[考案の効果]

以上のように、この考案の縦型ピロー包装機は、 開閉動作によつて順次円筒フィルムをヒートシー ルする左右一対のシールバーの下側に、左右一対 の押圧部材を対向状に配設して、両押圧部材の対 向面によつて、下降する筒状包材を左右から挟圧 しながら通過させるようにしている。これにより、 ヒートシール直後に被包装材を内蔵した状態で落 下する円筒フィルムのはみ出し部が、上記左右一 対の押圧部材の対向面によつて挟圧され、その対 設間隔以上の幅には左右方向に拡がらないように なつている。したがつて、ヒートシール部が左右 方向に引つ張られるようなことがなく、無理なし わが生じない。また、上記左右一対の押圧部材の 挟圧により、円筒フィルムのはみ出し部が下降す るに伴つて上部に空気が押し出されるため、エア 一抜き専用の部材が不必要となる。


4. 図面の簡単な説明


第1図はこの考案の一実施例の要部を示す側面 図、第2図はその正面図、第3図はシールバーが 開いた状態を示す側面図、第4図は他の実施例の 要部を示す側面図、第5図は従来品の構成図、第 6図はその要部を示す側面図、第7図はその正面 図である。


1…包材用フィルム 3…製袋器 4…ヒートシーラ 5…円筒フィルム 6 a…シールバー 7…ナイフ 11…ベルトコンベア

実用新案登録出願人鐘 紡 株 式 会 社が 福知山フーズ株式会社代理人弁理士西 藤 征 彦












第 4 図

12 実弱 4 - 688**0**1







実開 4 - 68801 1 13

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER•

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.